

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 02 » 10 2023

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Менина 76
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1958
5. Материал стен: кирпич
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 4
8. количество квартир 40
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета: отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 11 (ФИО) Чудинов АВ

Директор Володько ВА

Техник Лизунова ЕВ (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, сущ</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл</u>	
5	Перегородки	<u>удовл</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл</u>	
7	Лестницы	<u>удовл</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл</u>	

9	Проемы (окна, двери)	удовл	-
10	Наружная отделка	удовл	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
12	<b>Внутридомовая система</b>	удовл	
13	- ц/ отопления	удовл	-
14	- ГВС	удовл	-
15	- ХВС	удовл	-
16	- канализация	удовл	
17	- газоснабжение	не предусмотрено	
18	- электроснабжение	удовл	-
19	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	удовл	-
21	Балконы	удовл	-

Выводы и предложения:

Дом находится в удовлетворительном состоянии, в отопительному сезону 2023-2024 г готов

Представитель собственников: Иван Юлиев А.В.

Директор А.А. Романов В.А.

Техник Сергей Турнев Е.В.

Изд-н уч-на Служ Маршкова М.И.

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 04 » 09 2023г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk , Коммунальный 86
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1974
5. Материал стен: кирпич
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 1
8. количество квартир 59
9. Наличие подвала: технически ~~не~~ предусмотрен , предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 48 (ФИО) Березина Р.А.

Директор Толстова В.А.

Техник Амурская С.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
1)	Наружная отделка	удовл.	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
2	<b>Внутридомовая система</b>	удовл.	
3	- ц/ отопления	удовл.	-
4	- ГВС	удовл.	-
5	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	не проверены.	-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии, к окончательному акту 2023-24г. готов.

Представитель собственников: Бороздина Р.В.

Директор А.А. Володько А.А.

Техник С.В. Куряков С.В.

Зам. упр. по С.В. Маринова М.А.

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногогорск

« 06 » 09 2013 г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногогорск, Космонавтов 10
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1977
5. Материал стен: камень
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 8
8. количество квартир 115
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 106 (ФИО) Мокитов А.В.

Директор Поларько В.А.

Техник Смирнова С.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл</u>	
5	Перегородки	<u>удовл</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл</u>	
7	Лестницы	<u>удовл</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл</u>	

	Проемы (окна, двери)		-
0	Наружная отделка	уров.	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	уров.	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- щ/ отопления	уров.	-
4	- ГВС	уров.	-
5	- ХВС	уров.	-
16	- канализация	уров.	-
17	- газоснабжение	уров.	-
18	- электроснабжение	уров.	-
19	Лифты	не предусмотрены	-
20	Встроенные помещения	уров.	-
21	Балконы	уров.	-

Выводы и предложения:

дальше нагормится в уровни и в дальнейшем  
 к инженерному плану  
 к 2023-24гг. годов

Представитель собственников:

А. В. Монин

Директор

*(Signature)*

Монин А. В.

Техник

*(Signature)*

Маринина Е. В.

Ул. ул. на

*(Signature)*

Маринина Е. В.

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 06 » 09 2023г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Коммунаров 10а
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1974
5. Материал стен: камень
6. Этажность: \_\_\_\_\_
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 90
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета :- отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 40 (ФИО) Чоркина С.И.

Директор Федорова А.А.

Техник Клирнова С.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. ест.</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
1)	Наружная отделка	удовл.	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- щ/ отопления	удовл.	-
4	- ГВС	удовл.	-
5	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	не проверены	-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

Данная работа выполнена в соответствии с требованиями к качеству работ, согласно договору № 2023-2422 г.г.г.г.г.

Представитель собственников:

*С.И. Чижина С.И.*

Директор

*А.В. Володько И.А.*

*Володько И.А.*

Техник

*С.В. Хмурова С.В.*

*Хмурова С.В.*

Зав. упр. по тех. Маринова И.А.



## АКТ

### общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

«15» 09 2023г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Коммунаров 186
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1994
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов: 6
8. количество квартир: 89
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 28 (ФИО) Шального А.Т.

Директор: Александров В.А.

Техник: Ашурова С.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
1	Наружная отделка	удовл.	-
	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- ц/ отопления	удовл.	-
4	- ГВС	удовл.	-
5	- ХВС	удовл.	-
6	- канализация	удовл.	-
7	- газоснабжение	не предусмотрено	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии,  
к оценке технического состояния 2023-24 гг. готов.

Представитель собственников: Иван Шальнов А.Т.

Директор [подпись] Вологодина А.А.

Техник [подпись] Журнова С.А.  
Иван уе на Илья Маринова А.А.

## АКТ

### общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 06 » 09 2013г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Косменавинов 20
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1970
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 110
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета :- отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 40 (ФИО) Смирнова А.В.

Директор Волынкин А.А.

Техник Визурин С.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл	-
1)	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	Внутридомовая система	удовл	-
3	- ц/ отопления	удовл	-
4	- ГВС	удовл	-
5	- ХВС	удовл	-
16	- канализация	удовл	-
17	- газоснабжение	удовл	-
18	- электроснабжение	удовл	-
19	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	удовл	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии, к недостаткам относятся:

сезону 2023-2024 гг. гоним.

Представитель собственников: Ант Сидоров А.В.

Директор



Володина И.И.

Техник

Зинурова Е.В.

Участ.-к уч-ка №1 Маршова И.И.

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногогорск

« 06 » 09 2023 г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногогорск, Комсомолец 20а
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1970
5. Материал стен: камень
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 3
8. количество квартир 60
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 18 (ФИО) Крушель В.

Директор Монорык В В

Техник Амударина Е В (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. еуро</u>	
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

	Проемы (окна, двери)		-
1	Наружная отделка	удовл.	-
	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
2	Внутридомовая система	удовл.	-
3	- ц/ отопления	удовл.	-
4	- ГВС	удовл.	-
5	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

Дом находится в удовлетворительном состоянии, в аварийном состоянии отсутствуют.

Представитель собственников:

*И. Круше ЕВ*

Директор

*А.А. Монархов АА*

Техник

*С.А. Журило ЕВ*

Имя: *уч-ка Иванова МА*

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск

« 05 » 09 2023.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногорск , Космонавтов 21
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1971
5. Материал стен: кирпич
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 4
8. количество квартир 60
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , предусмотрен
10. Наличие приборов учета -- отсутствуют , имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № \_\_\_\_\_ (ФИО) Тайчи 7А

Директор Жолдородно А.И.

Техник Владимирова Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.


п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл., сухо</u>	
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
1	Наружная отделка	удовл.	-
	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- ц/ отопления	удовл.	-
4	- ГВС	удовл.	-
5	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	не предусмотрены	-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии, готов к окончательному акту 2023-24 гг


Представитель собственников:

 Гайдин Э.А.

Директор

 Поповский В.А.

Техник

 Виркова Е.В.

Исполн. к акт-на  Маринова М.А.



# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 05 » 09 2023 г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Коммунальный 24а
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1973
5. Материал стен: камень
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 90
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 46 (ФИО) Забурово В.С.

Директор Мещеряков ИА

Техник Визурова СВ. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. суп</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
1)	Наружная отделка	удовл.	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- ц/ отопления	удовл.	-
4	- ГВС	удовл.	-
5	- ХВС	удовл.	-
6	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	не предусмотрено.	-
20	Встроенные помещения	не предусмотрено.	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии  
основными работ и инженерно-техническими  
судно 2023-2024гг.

Представитель собственников: Од. Задурова В.Р.

Директор А.А. Александров В.А.

Техник О.А. Куркина Е.В.  
указ. ул-ка Мелу Маршкова ША

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 05 » 09 2023.

1. Название здания (сооружения): жилой дом

2. Адрес: г. Черногоorsk, Коммунальный д/в

3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4. Год постройки: 1973г

5. Материал стен: панели

6. Этажность: 5

7. количество подъездов 8

8. количество квартир 119

9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен

10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв. № 47 (ФИО) Савина И.Н.

Директор Ромерко В.А.

Техник Хмурова С.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
0	Наружная отделка	удовл.	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- щ/ отопления	удовл.	-
4	- ГВС	удовл.	-
5	- ХВС	удовл.	-
6	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	не проверен	-
20	Встроенные помещения	не проверен	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом насорешен в удовлетворительном состоянии, готов к окончательному акту 2023-24 гг.

Представитель собственников:

*Савина И.К.*

Директор

*Молодцов В.А.*

Техник

*В. В. Влужина*  
*Уч-к уч-ка М.А. Маринков*

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск

«05» 09. 2013 г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногорск, Л. Тихонова 178
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1990
5. Материал стен: кирпич
6. Этажность: 9
7. количество подъездов 2
8. количество квартир 54
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 44 (ФИО) Самаринцев Р.М.

Директор Помодько В.А.

Техник \_\_\_\_\_ (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
0	Наружная отделка	удовл.	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
2	<b>Внутридомовая система</b>	удовл.	
3	- щ/ отопления	удовл.	-
4	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	
17	- газоснабжение	не предусмотрено	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	не предусмотрено	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии, в соответствии с требованиями к качеству строительства 2023-2024 гг. отгов.

Представитель собственников:  Сагунгалимов Р.И.

Директор  Толодокко А.А.

Техник  Журавова Е.В.

Нач. участка  Маринкова М.Н.

## АКТ

### общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 05 » 09 2013г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk , Л. Тихонова 33
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1979
5. Материал стен: кирпич
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 86
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 13 (ФИО) Синицына Л.А.

Директор Половко В.А.

Техник Куркина С.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сухо</u>	
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
0	Наружная отделка	удовл.	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
2	<b>Внутридомовая система</b>	удовл.	
3	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	
17	- газоснабжение	не предусмотрено	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

данная работа выполнена в соответствии с требованиями  
 СНиП 3-05-2001 к многоквартирным  
 зданиям 2013-24 гг. работ

Представитель собственников:

Синицкая М.А.

Директор

Волгарько В.А.

Техник

Жукова Е.В.

Жит. ул. на пер. Маршкова М.А.



## АКТ

### общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 05 » 09. 2023г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, С. Бисенкова 35
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1979
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 90
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 46 (ФИО) Бочарова Л.Т.

Директор Томарово В.А.

Техник Джурнев Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сухо</u>	
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
0	Наружная отделка	удовл.	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
2	<b>Внутридомовая система</b>	удовл.	
3	- ц/ отопления	удовл.	-
4	- ГВС	удовл.	-
5	- ХВС	удовл.	-
6	- канализация	удовл.	
7	- газоснабжение	не предусмотрено	-
8	- электроснабжение	удовл.	-
9	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	не предусмотрено	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии и отвечает требованиям СНиП 2013-2024 г. гомель

Представитель собственников: Богданова С.Т.

Директор

А.В.

Троцкеро В.А.

Техник

С.И.

Климова Е.В.

Ул. ул. на Руб. Маршова М.А.

## АКТ

### общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 05 » 09 2023 г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, ул. Жуковского 37
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1978
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 86
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 16 (ФИО) Ушанова В.А.

Директор Томарко В.А.

Техник Визитова Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
0	Наружная отделка	удовл.	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
2	<b>Внутридомовая система</b>	удовл.	
3	- ц/ отопления	удовл.	-
4	- ГВС	удовл.	-
5	- ХВС	удовл.	-
6	- канализация	удовл.	
7	- газоснабжение	не проверен	-
8	- электроснабжение	удовл.	-
9	Лифты	не проверен	-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

при осмотре в соответствии с  
 требованиями, к объектам по адресу  
 2023-2411, г. Новосибирск.

Представитель собственников: Иванова Е.А.

Директор Александров В.А.

Техник Иванова Е.В.

Участник Иванова М.А.

## АКТ

### общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 05 » 09 2017 г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk , Чубинская 12
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1975
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 85
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , предусмотрен
10. Наличие приборов учета :- отсутствуют , имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 65 (ФИО) Чуков А.В.

Директор Полочкова В.А.

Техник Визурова С.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
0	Наружная отделка	удовл.	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	не предусмотрено	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии, замечаний к исполнению не поступило.

Представитель собственников: Мухоморов А.В.

Директор Мухоморова М.А.

Техник Мухоморова С.В.  
 Наз. ул. на Мухоморова М.А.

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 05 » 09 2023

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Юбилейная 16
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1982
5. Материал стен: камень
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 72
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета: отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 62 (ФИО) Симинкина О.И.

Директор Володько В.А.

Техник Муромова С.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.


п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	<b>Внутридомовая система</b>		
13	- щ/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	не предусмотрено	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	удовл.	-


Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии, требует дальнейшего благоустройства.

Представитель собственников:

 Сущенкина О.Н.

Директор

 Молотов А.А.

Техник

 Журав Е.В.  
Журав Е.В. и Журав М.А.



## АКТ

### общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 05 » 08 2023

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Убийшичане 18
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1980
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 4
8. количество квартир 59
9. Наличие подвала: технически ~~не~~ предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 13 (ФИО) Давыдова Т.В.

Директор Волынский В.А.

Техник Шурнова Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	<b>Внутридомовая система</b>		
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	не предусмотрено	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находящийся в аварийном состоянии, требует в зимний и осенне-весенний сезоны 2023-24 гг.

Представитель собственников: Д. Давыдова Т.В.

Директор А.В. Толероко В.А.

Техник В.В. Муромова Е.В.  
 Угол: ул. на Соб. Маршова № А. 1

## АКТ

### общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 05 » 09 2023

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Чорнелестнае 20
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1978
5. Материал стен: панель
6. Этажность: 5
7. количество подъездов: 6
8. количество квартир: 85
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета: отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 48 (ФИО) Вайкина О.И.

Директор: Ромарено В.И.

Техник: Визурова С.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сухо.</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	<b>Внутридомовая система</b>	удовл.	
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	
17	- газоснабжение	не предусмотрено	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии, требует лишь косметического ремонта на сезон 2023-24г.

Представитель собственников: В. Райкина О.В.

Директор А.А. Мельниченко А.А.

Техник Е.А. Хмурова Е.В.

Участок: ул. на Дель Маринского №8

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 05 » 09 2013

1. Название здания (сооружения): жилой дом
  2. Адрес: г. Черногоorsk , Юбилейная 24
  3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
  4. Год постройки: 1980
  5. Материал стен: камень
  6. Этажность: 5
  7. количество подъездов 4
  8. количество квартир 60
  9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , предусмотрен
  10. Наличие приборов учета - отсутствуют , имеются
- Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 58 (ФИО) Самникова О.М.

Директор Мокеряко М.А.

Техник Курьева Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. учт.</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	<b>Внутридомовая система</b>		
13	- щ/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	не проверен	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	не проверен	-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находящейся в удовлетворительном состоянии, комиссией и исполнительной секции 2023 - 24 гг.

Представитель собственников: Ольга Савинова ОМ.

Директор АК Волынов ВЯ.

Техник И Хасурова СВ.

нар. упол. Иван Маринова М.А.

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногогорск

« 05 » 09 2013

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногогорск, Чубинская 26
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1980
5. Материал стен: камень
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 90
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 89 (ФИО) Самцова Л.В.

Директор Монодимо В.А.

Техник Визурова Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	<b>Внутридомовая система</b>		
13	- щ/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	не предусмотрено	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии, требует лишь косметического ремонта.

Представитель собственников: Александр Кашин

Директор А.А. Мокорыло ИА

Техник Е.В. Клеурова

Участ. уч.-ка И.А. Маринина Л.А.



## АКТ

### общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск

« 05 » 09 2023

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногорск, Юбилейная 30Б.
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 2008
5. Материал стен: камень
6. Этажность: 9
7. количество подъездов 2
8. количество квартир 54
9. Наличие подвала: технически ~~не~~ предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 34 (ФИО) Гарушева Н.Г.

Директор Молодцов А.А.

Техник Хмуров Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)	уровн.	-
10	Наружная отделка	уровн.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	уровн.	-
12	<b>Внутридомовая система</b>		
13	- щ/ отопления	уровн.	-
14	- ГВС	уровн.	-
15	- ХВС	уровн.	-
16	- канализация	уровн.	-
17	- газоснабжение	не предусмотрено	-
18	- электроснабжение	уровн.	-
19	Лифты	уровн.	-
20	Встроенные помещения	уровн.	-
21	Балконы	уровн.	-

Выводы и предложения:

доме находящемся в удовлетворительном состоянии, ремонт и эксплуатация взыскать 2023-24гг

Представитель собственников: И. Радунова Н.Т.

Директор А. Волкова В.А.

Техник И. Семенов Е.В.

Наг. уч. на ул. Маршала М.А.

## АКТ

### общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 04 » 09 2025г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk , Советская 92
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1971
5. Материал стен: кирпич
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 4
8. количество квартир 56
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , предусмотрен
10. Наличие приборов учета :- отсутствуют , имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 48 (ФИО) Ормокурова Н.И.

Директор Володько Вал

Техник Овчинникова Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовы</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовы, сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовы</u>	-
4	М/п швы	<u>удовы</u>	
5	Перегородки	<u>удовы</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовы</u>	
7	Лестницы	<u>удовы</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовы</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл	-
0	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- ц/ отопления	удовл	-
4	- ГВС	удовл	-
5	- ХВС	удовл	-
6	- канализация	удовл	
7	- газоснабжение	удовл	-
8	- электроснабжение	удовл	-
9	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	удовл	-
21	Балконы	- удовл	-

Выводы и предложения:

Данная работа выполнена в удовлетворительном состоянии, к дальнейшему ремонту 2023-2024 г. готов.

Представитель собственников: Однокурлова НН *Однокурлова*

Директор Володько ВА *Володько*

Техник Людмила ЕВ *Людмила*

Наг. участка Марина МС *Марина*

## АКТ

### общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск

« 04 » 09 2023 г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногорск, Советская 94
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1971
5. Материал стен: кирпич
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 4
8. количество квартир 55
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 35 (ФИО) Меропольских Вал

Директор Володарко В А

Техник Владимова Е В (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, сушео</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл</u>	
5	Перегородки	<u>удовл</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл</u>	
7	Лестницы	<u>удовл</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл</u>	


	Проемы (окна, двери)	удовл	-
0	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- ц/ отопления	удовл	-
4	- ГВС	удовл	-
5	- ХВС	удовл	-
6	- канализация	удовл	
7	- газоснабжение	удовл	-
8	- электроснабжение	удовл	-
9	Лифты	не предусмотрено	-
0	Встроенные помещения	удовл	-
1	Балконы	- удовл	-


Выводы и предложения:

Работы выполнены в удовлетворительном состоянии в соответствии со сметой на 2023-2024г. готов

Представитель собственников: Непомянуха Вал М

Директор Володько ВА 

Техник Люднева ЕВ 

Нач. участка Маршова МА 

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 04 » 09 2023г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk , Советская 96
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1972
5. Материал стен: кирпич
6. Этажность: 5
7. количество подъездов: 4
8. количество квартир: 56
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , предусмотрен
10. Наличие приборов учета :- отсутствуют , имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 53 (ФИО) Кузьмина ВС

Директор Володько ВОА

Техник Рябенко ЕВ (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл</u>	
5	Перегородки	<u>удовл</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл</u>	
7	Лестницы	<u>удовл</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл	-
0	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- ц/ отопления	удовл	-
4	- ГВС	удовл	-
15	- ХВС	удовл	-
16	- канализация	удовл	
17	- газоснабжение	удовл	-
18	- электроснабжение	удовл	-
19	Лифты	не предусмотрено	
20	Встроенные помещения	удовл	-
21	Балконы	-удовл	-

Выводы и предложения:

Дом находится в удовлетворительном состоянии, к отопительному сезону 2023-2024 г

Представитель собственников: Кузнецова В.С. В.С.

Директор Володько В.А. В.А.

Техник Шиднева Е.В. Е.В.  
Наг участка Маринова М.А. М.А.



# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск

« 04 » 09 2023 г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногорск, Советская 98/1
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1989
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 9
7. количество подъездов 4
8. количество квартир 108
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 106 (ФИО) Петров С.Т.

Директор Володько В.А.

Техник Кудряева Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл</u>	
5	Перегородки	<u>удовл</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл</u>	
7	Лестницы	<u>удовл</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл	-
0	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- ц/ отопления	удовл	-
4	- ГВС	удовл	-
5	- ХВС	удовл	-
6	- канализация	удовл	
7	- газоснабжение	не предусмотрено	
8	- электроснабжение	удовл	-
9	Лифты	удовл	-
20	Встроенные помещения	удовл	-
21	Балконы	- удовл	-

Выводы и предложения:

Дом находится в удовлетворительном состоянии, к 1 октября 2023-2024 г. готов

Представитель собственников:

Петраков А.Т.

Директор

Володько В.А.



Техник

Кузнецова Е.В.

наз участка Маринова М.Т.



# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 04 » 09 2023г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Советская 98/2
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1991
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 9
7. количество подъездов 5
8. количество квартир 162
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 106 (ФИО) Петров С.Т.

Директор Володько В.А.

Техник Лищанева Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

№/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
	Благоустройство	<u>удовл</u>	
	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, суше</u>	-
	Несущие стены	<u>удовл</u>	-
	М/п швы	<u>удовл</u>	
	Перегородки	<u>удовл</u>	-
	Перекрытия (кровля)	<u>удовл</u>	
	Лестницы	<u>удовл</u>	
	Полы/ крыльца	<u>удовл</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл	-
0	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- ц/ отопления	удовл	-
4	- ГВС	удовл	-
15	- ХВС	удовл	-
16	- канализация	удовл	-
17	- газоснабжение	не предусмотрено	-
18	- электроснабжение	удовл	-
19	Лифты	удовл	-
20	Встроенные помещения	удовл	-
21	Балконы	- удовл	-

Выводы и предложения:

Дом находится в удовлетворительном состоянии, к 1 этонитвильному сезону 2023-2024 г. готов

Представитель собственников: Петраков А.Т.

Директор Володыко В.А.

Техник Куцаева Е.В.

Наз участка Маринова И.И.

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 04 » 09 2023.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Советская 102
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1991
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 88
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 21 (ФИО) Крисунова ЕА

Директор Володыко В.А

Техник Зиндеева Е.В (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.


п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, учтено</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл</u>	
5	Перегородки	<u>удовл</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл</u>	
7	Лестницы	<u>удовл</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл	-
0	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
13	- ц/ отопления	удовл	-
14	- ГВС	удовл	-
15	- ХВС	удовл	-
16	- канализация	удовл	-
17	- газоснабжение	не предусмотрено	-
18	- электроснабжение	удовл	-
19	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	не предусмотрено	-
21	Балконы	- удовл	-

Выводы и предложения:

Дом находится в удовлетворительном состоянии, к отопительному сезону 2023-2024г готов

Представитель собственников: Крикунова ЕА Кош

Директор Володько ВА 

Техник Руднева ЕВ ЕА  
 Мах. участка Маринова МА Кош

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 04 » 09 2023г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Лушканина 5
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1970
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 4
8. количество квартир 72
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 28 (ФИО) Николаева ЕЮ

Директор Володько В.А.

Техник Сидорова ЕВ (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.


п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, сч.жс</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл</u>	
5	Перегородки	<u>удовл</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл</u>	
7	Лестницы	<u>удовл</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл</u>	


	Проемы (окна, двери)	удовл	-
0	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- ц/ отопления	удовл	-
14	- ГВС	удовл	-
15	- ХВС	удовл	-
16	- канализация	удовл	
17	- газоснабжение	удовл	-
18	- электроснабжение	удовл	-
19	Лифты	не предусмотрено	
20	Встроенные помещения	удовл	-
21	Балконы	- удовл	-


Выводы и предложения:

Комплекс находится в удовлетворительном состоянии, к отопительному сезону 2023-2024 г. готов

Представитель собственников: Николаева ЕЮ М

Директор Володько ВА 

Техник Шидкина ЕВ 

Нах участка Маринова МА 



# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск

« 04 » 09 2023г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногорск, Лушкина 7
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1971
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 8
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 8
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 51 (ФИО) Вологачева ММ

Директор Вологачев ВВ

Техник Жукова ЕВ (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. еще</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл</u>	
5	Перегородки	<u>удовл</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл</u>	
7	Лестницы	<u>удовл</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл	-
0	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- ц/ отопления	удовл	-
4	- ГВС	удовл	-
15	- ХВС	удовл	-
16	- канализация	удовл	
17	- газоснабжение	удовл	-
18	- электроснабжение	удовл	-
19	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	удовл	-
21	Балконы	-удовл	-

Выводы и предложения:

Дом находится в удовлетворительном состоянии, к отделительному сезону 2023-2024 г. готов

Представитель собственников: Волонина МН *Волонина*

Директор Володько Вад *Володько*

Техник Плудниев ЕВ *Плудниев*

Наз. участка Марикова МЛТ *Марикова*

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 04 » 09 2023г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Лушанова 9
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1971
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 4
8. количество квартир 60
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 18 (ФИО) Чугалова ИК

Директор Володько В.А

Техник Хмурова ЕВ (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл</u>	
5	Перегородки	<u>удовл</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл</u>	
7	Лестницы	<u>удовл</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл	-
0	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- ц/ отопления	удовл	-
4	- ГВС	удовл	-
5	- ХВС	удовл	-
6	- канализация	удовл	-
7	- газоснабжение	удовл	-
8	- электроснабжение	удовл	-
9	Лифты	не предусмотрено	-
0	Встроенные помещения	не предусмотрено	-
1	Балконы	- удовл	-

Выводы и предложения:

Дом находится в удовлетворительном состоянии, к открытию в сезоне 2023-2024 г готов.

Представитель собственников: Чуханина ИК *Виз*

Директор Володько ВА *(подпись)*

Техник Люднева ЕВ *Л*

Наз. участка Маринаева *Л*

## АКТ

### общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 05 » 09 2023 г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Калинина 18
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1984
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 4
8. количество квартир 60
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета -- отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 48 (ФИО) Кушмова НВ

Директор Володько ВА

Техник Люднева ЕВ (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.


п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство		
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл.</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл., суше</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл	-
0	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- ц/ отопления	удовл	-
14	- ГВС	удовл	-
15	- ХВС	удовл	-
16	- канализация	удовл	-
17	- газоснабжение	не предусмотрено	-
18	- электроснабжение	удовл	-
19	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	не предусмотрено	-
21	Балконы	- удовл	-

Выводы и предложения:

Дом находится в удовлетворительном состоянии, к отопительному сезону 2023-2024 г. готов.


Представитель собственников:

Кушнова НВ 

Директор

Валудко ВА 

Техник

Лещенева ЕВ 

Мат. укладка Маркина СВ 

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 05 » 09 2023г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk , Каминина 19А
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1993
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 3
8. количество квартир 50
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , предусмотрен
10. Наличие приборов учета -- отсутствуют , имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 13 (ФИО) Нагмокин НА

Директор Валерко ВА

Техник Ишанова ЕВ (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	удовл	
2	Фундаменты (подвал)	удовл, сухо	-
3	Несущие стены	удовл	-
4	М/п швы	удовл	
5	Перегородки	удовл	-
6	Перекрытия (кровля)	удовл	
7	Лестницы	удовл	
8	Полы/ крыльца	удовл	

	Проемы (окна, двери)	удовл	-
0	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- ц/ отопления	удовл	-
14	- ГВС	удовл	-
15	- ХВС	удовл	-
16	- канализация	удовл	
17	- газоснабжение	не предусмотрено	-
18	- электроснабжение	удовл	-
19	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	удовл	-
21	Балконы	удовл	-

Выводы и предложения:

Дом находится в удовлетворительном состоянии к отопительному сезону 2023-2024 г готов

Представитель собственников:

Надточин Нел Арс

Директор

Володько Вит Арс

Техник

Лизунова ЕВ Арс

Наз. участка Маринова МЛ Арс



# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск

« 05 » 06 2023 г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногорск, Калинина 20
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1984
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 89
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 57 (ФИО) Аржановская ТИИ

Директор Володько В.А.

Техник Людьева Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, сущо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл</u>	
5	Перегородки	<u>удовл</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл</u>	
7	Лестницы	<u>удовл</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл	-
0	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
13	- ц/ отопления	удовл	-
14	- ГВС	удовл	-
15	- ХВС	удовл	-
16	- канализация	удовл	-
17	- газоснабжение	не предусм	-
18	- электроснабжение	удовл	-
19	Лифты	не предусм	-
20	Встроенные помещения	удовл	-
21	Балконы	- удовл	-

Выводы и предложения:

Работы выполнены в удовлетворительном состоянии, к следующему сезону 2013-2014 годов

Представитель собственников: Аржановский ГИИ *Ан*

Директор Володкин В.А. *В.А.*

Техник Шудкина Е.В. *Е.В.*

Наз. участка Маринова М.А. *М.А.*

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 05 » 09 2023 г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Калинина 23
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1972
5. Материал стен: панельный
6. Этажность: 3
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 89
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 4Б (ФИО) Тригоренко РП

Директор Володько ВА

Техник Сидорова ЕВ (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.


п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, суше</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл</u>	
5	Перегородки	<u>удовл</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл</u>	
7	Лестницы	<u>удовл</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл</u>	



	Проемы (окна, двери)	удовл	-
0	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
13	- ц/ отопления	удовл	-
14	- ГВС	удовл	-
15	- ХВС	удовл	-
16	- канализация	удовл	
17	- газоснабжение	удовл	-
18	- электроснабжение	удовл	-
19	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	удовл	-
21	Балконы	удовл	-

Выводы и предложения:

Ком находится в удовлетворительном состоянии, к отопительному сезону 2023-2024 гг. готов

Представитель собственников: Григоренко Р.А. 

Директор Володько В.А. 

Техник Мещеряева Е.В.   
 Наз. участка Маринова И.А. 

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск

« 04 » 09 2023 г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногорск, Калинина 23А
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1971
5. Материал стен: панельный
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 90
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 7 (ФИО) Степанов ВП

Директор Волынец ВА

Техник Сидорова ЕВ (ФИО)


Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.


п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, удовлет</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл</u>	
5	Перегородки	<u>удовл</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл</u>	
7	Лестницы	<u>удовл</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл</u>	


	Проемы (окна, двери)	удовл	-
0	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- ц/ отопления	удовл	-
4	- ГВС	удовл	-
5	- ХВС	удовл	-
6	- канализация	удовл	
7	- газоснабжение	удовл	-
8	- электроснабжение	удовл	-
9	Лифты	не предусмтр	-
0	Встроенные помещения	не предусмтр	-
1	Балконы	- удовлет	-


Выводы и предложения:

Дом находится в удовлетворительном состоянии, к отопительному сезону 2023-2024 г готов.

Представитель собственников: Степанов ВИ 

Директор Володько ВА 

Техник Луцкева ЕВ 

Наз. участка Маринова МА 

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 07 » 09 2023 г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk , Калинина 25 В
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1979
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 90
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , предусмотрен
10. Наличие приборов учета :- отсутствуют , имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 61 (ФИО) Тролстиково ИР

Директор Валерий Вол

Техник Риденева ЕВ (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, удовлет</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл</u>	
5	Перегородки	<u>удовл</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл</u>	
7	Лестницы	<u>удовл</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл	-
0	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- ц/ отопления	удовл	-
4	- ГВС	удовл	-
5	- ХВС	удовл	-
6	- канализация	удовл	
7	- газоснабжение	удовл	-
8	- электроснабжение	удовл	-
9	Лифты	не предусм	-
20	Встроенные помещения	не предусм	-
21	Балконы	-удовл	-

Выводы и предложения:

Дом находится в удовлетворительном состоянии, к отопительному сезону 2023-2024 г. готов

Представитель собственников: Тюстикова НР *Тюст*

Директор Володько В.А. *В.А.*

Техник Люднева Е.В. *Людн*  
Наз. участка Маринова И.А. *И.А.*



# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск

20 г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногорск, Колпинна 25
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1973
5. Материал стен: панельный
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 5
8. количество квартир 89
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета -- отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 48 (ФИО) Максимова ЛЮ

Директор Володько ВА

Техник Людмила ЕВ (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сущо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл</u>	
5	Перегородки	<u>удовл</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл</u>	
7	Лестницы	<u>удовл</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл	-
0	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- щ/ отопления	удовл	-
4	- ГВС	удовл	-
5	- ХВС	удовл	-
6	- канализация	удовл	
7	- газоснабжение	удовл	-
8	- электроснабжение	удовл	-
9	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	удовл	-
21	Балконы	- удовл	-

Выводы и предложения:

Дом находится в удовлетворительном состоянии, к отопительному сезону 2023-2024 г. готов

Представитель собственников: Максимов М.А. Максимова

Директор Володько В.А.

Техник Люднева Е.В.

Нач. участка Маринова М.А.

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 07 » 09 2023г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk , Каминина 3В
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1979
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 4
8. количество квартир 38
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 31 (ФИО) Розенталь ТВ

Директор Володько ВА

Техник Руднева ЕВ (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл., сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

	Проемы (окна, двери)	удовл	-
1)	Наружная отделка	удовл	-
1	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
2	<b>Внутридомовая система</b>		
3	- ц/ отопления	удовл	-
4	- ГВС	удовл	-
5	- ХВС	удовл	-
6	- канализация	удовл	
17	- газоснабжение	не предусм	-
18	- электроснабжение	удовл	-
19	Лифты	не предусм	-
20	Встроенные помещения	удовл	-
21	Балконы	- удовл	-

Выводы и предложения:

Дом находится в удовлетворительном состоянии, к отопительному сезону 2023-2024 г готов

Представитель собственников: Розенталь ТВ [подпись]

Директор Володько Вад [подпись]

Техник Луцкова ЕВ [подпись]

Мен. участка Маринова Ист. [подпись]