

## АКТ общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

«12» сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: Б.Хмельницкого 2

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1990

5.Материал стен: панельный

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии:

Председателя домового комитета: Лабунцева Н.Г.

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Наружные сети	Не обслуживается	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>Сухой</i>
4	Несущие стены	Хор.	-
5	М/п швы	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	Полы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Наружная отделка	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор.	-

13	Внутридомовая система		
14	- ц/ отопления	Хор.	-
15	- ГВС	Хор.	-
16	- ХВС	Хор.	-
17	- канализация	Хор.	-
18	- газоснабжение	Отсутствует	-
19	- электроснабжение	Хор.	-
20	Лифты	Отсутствует	-
21	Встроенные помещения	Хор.	-
22	Балконы	Хор.	-

Выводы и предложения:

*к отопительному сезону 2018-2019г*  
*летом*

Председатель домового комитета: *Вадим*

Директор *Евгений Емисков*

Техник *Е. Емискова М.П.*





## АКТ общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

«11» сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: Бoграда 55

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1968

5.Материал стен: панельный

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии:

Председателя домового комитета: Киселева Н.Н.

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Наружные сети	Хор.	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>См. акт</i>
4	Несущие стены	Хор.	-
5	М/п швы	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	Полы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Наружная отделка	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор.	-
13	Внутридомовая система		

13	Внутридомовая система		
14	- ц/ отопления	Хор.	-
15	- ГВС	Хор.	-
16	- ХВС	Хор.	-
17	- канализация	Хор.	-
18	- газоснабжение	Отсутствует	-
19	- электроснабжение	Хор.	-
20	Лифты	Отсутствует	-
21	Встроенные помещения	Хор.	-
22	Балконы	Хор.	-

Выводы и предложения:

*№ мониторингу сезону 2018-2019гг.*  
*г.моск*

Председатель домового комитета:

Директор

Техник

*А.А. Маслов*  
*Е.А. Маслов*  
*Е.В. Маслов*



## АКТ общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

«10 » сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: Бoграда 57

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1971

5.Материал стен: панельный

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии:

Председателя домового комитета: Танасеску А.И.

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Наружные сети	Не обслуживаются	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>сухость</i>
4	Несущие стены	Хор.	-
5	М/п швы	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия (кровля)	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	Полы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Фасад	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор.	-

13	Внутридомовая система		
14	- ц/ отопления	Хор.	-
15	- ГВС	Хор.	-
16	- ХВС	Хор.	-
17	- канализация	Хор.	-
18	- газоснабжение	Отсутствует	-
19	- электроснабжение	Хор.	-
20	Лифты	Отсутствует	-
21	Встроенные помещения	Хор.	-
22	Балконы	Хор.	-

Выводы и предложения:

К отопительному сезону 2018-2019 г  
готов.

Председатель домового комитета: Бирова

Директор Бирова Е.М.

Техник Билимов И.В.



## АКТ общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск

«10» сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: Богда 59

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1966

5.Материал стен: кирпич.

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии:

Председателя домового комитета: Стусова Т.Н.

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Наружные сети	Не обслуживаются	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>сухой</i>
4	Несущие стены	Хор.	-
5	М/п швы	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия (кровля)	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	Полы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Наружная отделка	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор.	-



13	Внутридомовая система	Хор.	-
14	- ц/ отопления	Хор.	-
15	- ГВС	Хор.	-
16	- ХВС	Хор.	-
17	- канализация	Хор.	-
18	- газоснабжение	Отсутствует	-
19	- электроснабжение	Хор.	-
20	Лифты	Отсутствует	-
21	Встроенные помещения	Хор.	-
22	Балконы	Хор.	-

Выводы и предложения:

к отопительному сезону 2018-2019 г  
готов.

Председатель домового комитета:

Директор

Техник

И.В. Коваленко С.  
С.В. Смирнова И.В.

# АКТ общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

«12» сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: Бoграда 61

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1967

5.Материал стен: кирпич.

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии:

Председателя домового комитета: \_\_\_\_\_

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Наружные сети	Не обслуживается	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>Судеб</i>
4	Несущие стены	Хор.	-
5	Кровля	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	Полы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Наружная отделка	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор.	-



13	Внутридомовая система	Хор.	-
14	- ц/ отопления	Хор.	-
15	- ГВС	Хор.	-
16	- ХВС	Хор.	-
17	- канализация	Хор.	-
18	- газоснабжение	Отсутствует	-
19	- электроснабжение	Хор.	-
20	Лифты	Отсутствует	-
21	Встроенные помещения	Хор.	-
22	Балконы	Хор.	-

Выводы и предложения:

*№ многоквартирному дому №18-2013-г*  
*г.моск*

Председатель домового комитета:

Директор

Техник

*Евгений Е.И.*  
*Евгений Е.И.*  
*Евгений Е.И.*

13	Внутридомовая система		
14	- ц/ отопления	Хор.	-
15	- ГВС	Хор.	-
16	- ХВС	Хор.	-
17	- канализация	Хор.	-
18	- газоснабжение	Отсутствует	-
19	- электроснабжение	Хор.	-
20	Лифты	Отсутствует	-
21	Встроенные помещения	Хор.	-
22	Балконы	Хор.	-

Выводы и предложения:

К отчетному сроку 2018-2019г  
ком.в

Председатель домового комитета: Игнатьева Н.В.

Директор Игнатьева Н.В.

Техник Игнатьева Н.В.



## АКТ общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

«10» сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: Кр.Партизан 29

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1966

5.Материал стен: кирпич.

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии:

Председателя домового комитета: \_\_\_\_\_

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Чердачное помещение	Хор.	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>Суженов</i>
4	Кровля	Хор.	-
5	М/п швы	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	Полы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Наружная отделка	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор.	-
13	Внутридомовая система		

13	Внутридомовая система		
14	- ц/ отопления	Хор.	-
15	- ГВС	Хор.	-
16	- ХВС	Хор.	-
17	- канализация	Хор.	-
18	- газоснабжение	Хор.	-
19	- электроснабжение	Хор.	-
20	Лифты	Отсутствует	-
21	Встроенные помещения	Хор.	-
22	Балконы	Хор.	-

Выводы и предложения:

*К отчетному сроку 2018-2019*  
*лет*

Председатель домового комитета: *А.И. Кривцова Л.И.*

Директор *Б.И. Бессонов*

Техник *Бессонов И.В.*



	пользования		
13	Внутридомовая система		
14	- ц/ отопления	Хор.	-
15	- ГВС	Хор.	-
16	- ХВС	Хор.	-
17	- канализация	Хор.	-
18	- газоснабжение	Хор.	-
19	- электроснабжение	Хор.	-
20	Лифты	Отсутствует	-
21	Встроенные помещения	Хор.	-
22	Балконы	Хор.	-

Выводы и предложения:

*№ исполнительному договору 2018-2019.*  
*Иванов*

Председатель домового комитета:

Директор

Техник

*Иванов*  
*Иванов Иван Иванович*  
*Иванов И.И.*

# АКТ общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

«14» сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: Кр.Партизан 21

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1980

5.Материал стен: панельный

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии: Фомина Ю.Л.

Председателя домового комитета:

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Наружные сети	Не обслуживается	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>Сужай</i>
4	Водосточная система(крыша)	Хор.	-
5	Вент. каналы	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	Полы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Наружная отделка	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего	Хор.	-



# **АКТ общего ссеннего осмотра здания (сооружения)**

г. Черногорск

«10» сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: Кр.Партизан 23

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1978

5.Материал стен: панельный

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии:

Председателя домового комитета: Кондратов Н.Л.

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Наружные сети	Не обслуживаются	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>Суров</i>
4	Несущие стены	Хор.	-
5	М/п швы	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия (крыша)	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	Полы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Наружная отделка	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор.	-

	пользования		
13	Внутридомовая система		
14	- ц/ отопления	Хор.	-
15	- ГВС	Хор.	-
16	- ХВС	Хор.	-
17	- канализация	Хор.	-
18	- газоснабжение	Отсутствует	-
19	- электроснабжение	Хор.	-
20	Лифты	Отсутствует	-
21	Встроенные помещения	Хор.	-
22	Балконы	Хор.	-

Выводы и предложения:

*Н. И. Ионов*  
*с. Ионов*

Председатель домового комитета:

Начальник участка

Техник

*И. И. Ионов*  
*И. И. Ионов*  
*И. И. Ионов*



## АКТ общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

«10» сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: Кр. Партизан 25

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1969

5.Материал стен: кирпич.

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии:

Председателя домового комитета: Ядгарова Л.В.

Начальник участка ООО «ЖЭУ-7» Захарова Д.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Наружные сети	Не обслуживается	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>Сухая</i>
4	Несущие стены	Хор.	-
5	Водосточная система (кровля)	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	Полы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Наружная отделка	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего	Хор.	-

## АКТ общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

«10» сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: Кр. Партизан 27

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1968

5.Материал стен: кирпич.

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии:

Председателя домового комитета: Кушковская Н.В.

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Наружные сети	Не обслуживаются	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>Судя по...</i>
4	Несущие стены	Хор.	-
5	М/п швы	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия (крыша)	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	Полы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Наружная отделка	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор.	-



14	- ц/ отопления	Хор.	-
15	- ГВС	Хор.	-
16	- ХВС	Хор.	-
17	- канализация	Хор.	-
18	- п/сушитель	Хор.	-
19	- электроснабжение	Хор.	-
20	Лифты	Отсутствует	-
21	Встроенные помещения	Хор.	-
22	Балконы	Хор.	-

Выводы и предложения:

к отчетному сроку 2018-2019 г  
готов

Председатель домового комитета: Гранкева Г.У.  
 Директор Берникова Г.А.  
 Техник Шенерова Е.В.

14	- ц/ отопления	Хор.	-
15	- ГВС	Хор.	-
16	- ХВС	Хор.	-
17	- канализация	Хор.	-
18	- газоснабжение	отсутствует	-
19	- электроснабжение	Хор.	-
20	Лифты	отсутствует	-
21	Встроенные помещения	Хор.	-
22	Балконы	Хор.	-

Выводы и предложения:

*№ жилищному дому 2018-2019*  
*год*

Председатель домового комитета: *А.А.*  
 Директор *Евгений Емичев Е.А.*  
 Техник *Емичев А.В.*



## АКТ общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

«14» сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: Кр.Партизан 31

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1968

5.Материал стен: кирпич.

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии:

Председателя домового комитета: Абаев В.К.

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Кровля	Хор.	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>Суров</i>
4	Несущие стены	Хор.	-
5	М/п швы	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	Полы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Наружная отделка	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор.	-
13	Внутридомовая система		-

## АКТ общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск

«11» сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: Кр.Партизан 34

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1968

5.Материал стен: кирпич.

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии:

Председателя домового комитета: Кривцова Л.И.

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Наружные сети	Не обслуживается	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>Сухость</i>
4	Водосточная система	Хор.	-
5	Вент. каналы	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	Полы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Наружная отделка	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор.	-



14	- ц/ отопления	Хор.	-
15	- ГВС	Хор.	-
16	- ХВС	Хор.	-
17	- канализация	Хор.	-
18	- газоснабжение	Хор.	-
19	- электроснабжение	Хор.	-
20	Лифты	Отсутствует	-
21	Встроенные помещения	Хор.	-
22	Балконы	Хор.	-

Выводы и предложения:

*К отопительному периоду 2018-2019 г.*  
*готов*

Председатель домового комитета: *Нина Михайловна П. М.*  
 Директор *Сергей Сергеевич*  
 Техник *Билетова ст. 13*

# АКТ общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск

«13» сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: М.Горького 2

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1972

5.Материал стен: кирпич.

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии:

Председателя домового комитета: \_\_\_\_\_

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Водосточная система	Хор.	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>сухого</i>
4	Несущие стены	Хор.	-
5	М/п швы	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	Полы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Наружная отделка	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор.	-
13	Внутридомовая система		



13	Внутридомовая система		
14	- ц/ отопления	Хор.	-
15	- ГВС	Хор.	-
16	- ХВС	Хор.	-
17	- канализация	Хор.	-
18	- газоснабжение	Хор.	-
19	- электроснабжение	Хор.	-
20	Лифты	Отсутствует	-
21	Встроенные помещения	Хор.	-
22	Балконы	Хор.	-

Выводы и предложения:

*В соответствии с актом № 10/8-10/22*  
*г.м.г.в.*

Председатель домового комитета:

Директор

Техник

*М.В. Новикова*  
*С.В. Смирнов*  
*С.В. Смирнов*

## АКТ общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

«14» сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: М.Горького 4

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1969

5.Материал стен: панельный

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии:

Председателя домового комитета: Новикова Г.А.

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Наружные сети	Не обслуживается	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>сухой</i>
4	Водосточная система	Хор.	-
5	Вент. каналы	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	М/п швы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Наружная отделка	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор.	-



13	Внутридомовая система		
14	- ц/ отопления	Хор.	-
15	- ГВС	Хор.	-
16	- ХВС	Хор.	-
17	- канализация	Хор.	-
18	- газоснабжение	Отсутствует	-
19	- электроснабжение	Хор.	-
20	Лифты	Отсутствует	-
21	Встроенные помещения	Хор.	-
22	Балконы	Хор.	-

Выводы и предложения:

*В соответствии с актом № 1018-2019*  
*г.мос*

Председатель домового комитета: *Резеев*

Директор: *Смирнов Е.А.*

Техник: *Тимонова Е.В.*

## АКТ общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

«12» сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: М.Горького 5

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1983

5.Материал стен: панельный

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии:

Председателя домового комитета: Чесняк Н.Н.

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Наружные сети	Не обслуживается	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>Судит</i>
4	Несущие стены	Хор.	-
5	М/п швы	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	Полы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Наружная отделка	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор.	-



14	- ц/ отопления	Хор.	-
15	- ГВС	Хор.	-
16	- ХВС	Хор.	-
17	- канализация	Хор.	-
18	- газоснабжение	Отсутствует	-
19	- электроснабжение	Хор.	-
20	Лифты	Отсутствует	-
21	Встроенные помещения	Хор.	-
22	Балконы	Хор.	-

Выводы и предложения:

*№ мониторингу сдану 2018-2019*  
*генов*

Председатель домового комитета: *Моч*

Директор *Евгений Евгеньевич*

Техник *Евменова И.В.*

# АКТ общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

«14» сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: Советская 32

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1985

5.Материал стен: панельный

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии:

Председателя домового комитета: Могилевская А.А.

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Фасад	Хор.	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>сухой</i>
4	Несущие стены	Хор.	-
5	М/п швы	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	Полы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Наружная отделка	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор.	
13	Внутридомовая система		



13	Внутридомовая система		
14	- ц/ отопления	Хор.	-
15	- ГВС	Хор.	-
16	- ХВС	Хор.	-
17	- канализация	Хор.	-
18	- газоснабжение	Отсутствует	-
19	- электроснабжение	Хор.	-
20	Лифты	Отсутствует	-
21	Встроенные помещения	Хор.	-
22	Балконы	Хор.	-

Выводы и предложения:

*К отопительному сезону 2018-2019 годов*

Председатель домового комитета: *В.В. Брыкина* В.В.

Директор *Брыкин* Брыкин В.В.

Техник *Билекова* Билекова Л.В.

## АКТ общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

«10» сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: Советская 34

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1993

5.Материал стен: панельный

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии:

Председателя домового комитета: Брагина В.В.

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Наружные сети	Не обслуживаются	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>сухой</i>
4	Несущие стены	Хор.	-
5	М/п швы	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия (кровля)	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	Полы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Наружная отделка	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор.	-



## АКТ общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

«10» сентября 2018г.

1.Название здания (сооружения): жилой дом

2.Адрес: Советская 36

3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений

4.Год постройки: 1970

5.Материал стен: кирпич.

6.Этажность: 5

7.Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе: членов комиссии:

Председателя домового комитета: Гожина И.В.

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	-
2	Наружные сети	Не обслуживаются	-
3	Фундаменты (подвал)	Хор.	- <i>Сухой</i>
4	Несущие стены	Хор.	-
5	М/п швы	Хор.	-
6	Перегородки	Хор.	-
7	Перекрытия (кровля)	Хор.	-
8	Лестницы	Хор.	-
9	Полы	Хор.	-
10	Проемы (окна, двери)	Хор.	-
11	Наружная отделка	Хор.	-
12	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор.	-

